

FORZA MONSTER

www.forzalaser.com

FORZA[®]
Laser

FICHA
TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS

Área de trabajo 2600x1300 mm (x,y).
 Comunicación USB.
 Conexión Wi-Fi.
 Peso: 800 kg.
 Software: Corel Draw, Autocad, Photoshop, Illustrator.
 Sistema Operativo: Windows 7,8 y 10.
 Mando: Panel Inteligente.
 Plataforma: Tipo panel aluminio.
 Refrigeración: Agua, sistema de protección,
 CHILLER industrial.

Corte en acrílico: _____ 20 mm
 Corte en MDF: _____ 15 mm

DIMENSIONES

l=365 cm a=188 cm h=101 cm

MATERIALES

CORTE Y GRABADO

| | |
|------------|-----------|
| Madera/MDF | Textiles |
| Acrílico | Caucho |
| Foami | Papel |
| Cartón | Cartulina |

GRABADO

| |
|--------|
| Vidrio |
| Mármol |
| Piedra |



VENTAJAS

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Corte limpio y perfecto | Larga vida útil |
| Sin deformidades | Bajo consumo de energía |
| Mínimo mantenimiento | Mayor productividad |

FORZA MONSTER

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

| | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------|
| Potencia de tubo láser. | _____ | 130W con pico de 160W |
| Tecnología de tubo láser. | _____ | Co 2 gas hermético |
| Precisión de posicionamiento. | _____ | 0.01 mm |
| Repetibilidad | _____ | 0.01 mm |
| Velocidad de grabado. | _____ | 1-6000 mm/min |
| Velocidad de corte. | _____ | 1-1000 mm/min |
| Tipo de motor. | _____ | Stepper NEMA 23 |
| Voltaje de funcionamiento. | _____ | 220 v - 60 Hz Ecuador |
| Garantía. | _____ | 1 año |
| Color. | _____ | Blanco y negro |
| Consumo de energía. | _____ | 1.36 Kw/ hora - max |

CONDICIONES

PARA LA

INSTALACIÓN

Tu máquina necesita las siguientes condiciones para su instalación:

1. Disponer de un tomacorriente con conexión directa y única a un breaker (interruptor termomagnético independiente) desde la caja de distribución eléctrica.
2. La instalación debe tener un conductor eléctrico mínimo de 12 AWG (calibre de cable).
3. Disponer de un tomacorriente de 220VAC máx 20A, una conexión a tierra con menos de 3 Ohm y obligatoriamente independiente.
4. La máquina debe alimentarse de un regulador de voltaje mínimo de 5000VA.
5. El sistema de extracción de humos y vapores requiere de una salida de al menos 6 pulgadas de diámetro al exterior del lugar donde está instalada la máquina.
6. Se necesita que el punto de acople entre la máquina y el sistema de escape de humos se encuentre a máximo 1.5 metros de distancia (utilizar tubos de PVC, codos, reductores y demás elementos para garantizar esta distancia).
7. Disponer de al menos 2 galones de agua destilada sin aditivos.

**Son estrictamente necesarias para poder validar la garantía.



CONTÁCTANOS

DA CLICK EN ESTE BOTÓN



En caso de que necesite asesoramiento acerca de la nueva FORZA MONSTER
visite nuestro sitio web: www.forzalaser.com

VENTAS

Asesoramiento: +525518278637

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Soporte técnico +593 98 134 7238

Copyright © 2021 FORZA Laser. Todos los derechos reservados en todo el mundo.

La versión en este idioma ha sido verificada por el fabricante.

No se autoriza la reproducción ni divulgación de ninguna parte de esta publicación,
ni siquiera las imágenes, ya sea mediante impresión, fotocopiado, microfilm o ningún otro
medio, sin el previo consentimiento por escrito de FORZA Laser.